

## 5700 JUBA

Guantes de punto Kevlar® sin costuras con forro de algodón

### GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Industrias metalúrgicas.  
Cristalerías.  
Bocas de horno.  
Industria del aluminio.  
Trabajos donde se necesita protección al corte y calor de contacto (temp. >250°C).



### RASGOS

Es un guante ligero, flexible y permeable al aire, con una protección excepcional contra el calor y el corte, gracias a su composición en punto de Kevlar®. Disponible en dos larguras diferentes.

Buena protección contra chispas.  
Buena protección al calor convectivo y moderado frente al calor radiante.



EN 388:2003



1541

EN 407:2004



4242XX

## 5700 JUBA

Guantes de punto Kevlar® sin costuras con forro de algodón

### ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Textil / Protección al corte / Calor**

Entorno: **Seco**

Marca: **Juba**

Normativa: **EN 388:2003 / EN 407:2004**

Marca CE: **CE III**

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Color	Grueso	Largo	Embalaje
Amarillo	1.80 mm	XL - 26 cm	1 Pares/paquete 50 Pares/caja